



OBČINA HRASTNIK

**SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI TURJE – GORE**

Turje 20

1431 Dol pri Hrastniku

Prejeto 28-01-2019	DM:
Šifra zadeve	Pril:
031-4/619	Vred: 3

**Turje, 06.01.2019**

## ZAPISNIK

**2. seja Sveta KS Turje – Gore**, v petek dne 04.01.2019 ob 15:00 uri, ogled terena in nato nadaljevanje sestanka v prostorih KS Turje Gore.

Navzoči: Vilijem Makek, Iztok Železnik, Ladislav Železnik, Tina Peklar, Polak Stane, Helena Napret in Roman Grešak.

Dnevi red:

1. Pregled cest po KS Turje Gore
2. Pregled pošte
3. Plan dela
4. Tekoči problemi

### **Ad1.**

Dne 4.1.2019 smo opravili terenski pregled cest na območju KS Turje Gore. Na podlagi pregleda smo na sestanku naredili plan dela za naslednjo mandatno obdobje.

### **Ad2.**

V obdobju december 2018 do januar 2019 smo prejeli le elektronsko pošto. Prejeli smo povpraševanja za nakup metle in vedra za čiščenje šole. V prilogi.

Predsednik bo uredil pooblastilo na pošti Hrastnik, da bo navadno pošto prejemal na svoj naslov.

### Ad3.

## PLAN DELA ZA OBDOBJE 2018-2022

Podajamo plan dela, prioritete bomo določili na naslednjem sestanku, ko bomo imeli znan tudi finančni plan.

### PLAN ASFALTIRANJA CESTNIH ODSEKOV:

OBNOVA VAŠKEGA JEDRA TURJE	razširitev ceste čez vas in ureditev pločnika
OBNOVA CESTE KOPITNIK	velike luknje, na določenih odsekih manjka že del asfalta
ODCEP	prioriteta odbojna ograja
ODCEP	
ODCEP TURJE	
ODCEP	
ODCEP GORE	
CESTIŠČE	manjkajoči del ceste, ki še ni asfaltiran
DOVOZ DO PARKIRIŠČA PRI KOPITNIŠKI KOČI	
OBNOVA CESTE ČRETA	manjkajoči deli, ki še niso bili sanirani
OBNOVA CESTE GORE	manjkajoče deli, ki še niso bili sanirani
OBNOVA CESTNEGA ODCEKA KOVK	do krajana

### PLAN DELA V OBJEKTU BIVŠA ŠOLA TURJE:

- Popravilo in ureditev sejne sobe KS Turje – Gore. Potrebno bi bilo zamenjati pod, spustiti strop in prebeliti sejno sobo. V sejno sobo bi bilo še potrebno dati en panelni grelec, da bi se prostor lahko dodatno ogreval. V prostoru bi bilo potrebno še kupiti manjšo omaro in poličko za ureditev telekomunikacijske opremo za WI- FI točko.
- Popravilo čajne kuhinje v šoli. Tu bi bilo tudi potrebno prebeliti prostor, preurediti prostor skupaj s Prosvetnim društvom . . . i Turje.
- Popraviti del stene v hodniku šole in ponovno prebeliti, saj odpada omet.

V sklopu šole Turje nas zanima tudi sama energetska sanacija šole. Sanacijo celotnega objekta smo že izpostavljali, da bi se tu uredil večnamenski prostor (npr. tako kot se je naredil v KS Steklarna). V samem kraju namreč pogrešamo trgovino in kakšen manjši lokal. Tu je zelo lepa priložnost za pridobitev Evropskih sredstev in

pridobitev kakšnega novega delovnega mesta. S tem bi se pridobil lahko tudi prostor, kjer bi se lahko mladi zbirali, namreč v celotni KS nimajo mladi nobenega prostora za zbiranje razen nogometnega igrišča in igrišča za majhne otroke. Mladina in otroci pa se morajo družiti, kajti preveč je te tehnologije in druženja samo preko telefonov in računalnikov.

#### **Ad4.**

##### **1. REKLAMACIJE ASFALTIRANJA CEST, ki niso bili rešene:**

- a) Reklamacija ceste Turje Marno – izpostavili smo reklamacijo oziroma zaznane okvare na cestišču. Predlagali smo, da Občina Hrastnik pridobi izvedensko mnenje o sami izgradnji ceste in zadostni kvaliteti samega asfalta, saj se asfalt lušči. V pogled želimo imeti projektno dokumentacijo in samo pogodbo za izvedbo del. Ker do sedaj nismo uspeli izvedeti in ugotoviti ali je bil asfalt ustrezno položen ter ali so bila dela narejena v skladu s pogodbo in projektom. Prosimo za ogled terena.
- b) Reklamacija na cestnem odseku \_\_\_\_\_ ni bila rešena. Ta del cestišča v ovinku poka zaradi plazov, ponovno so se pojavile večje razpoke na cestišču in na dveh delih se je del asfalta pogreznilo. To se je opozarjalo že več let, kmalu po asfaltiranju, da dela niso bila pravilno narejena, saj plaz ni bil saniran pri izvedbi asfaltiranja ceste, zato je cesta tam začela pokati. Reklamacija ni bila sprovedena, ampak so se samo vsako leto s strani vzdrževanja cest razpoke zalile. Objube so bile, da se bo cestni odsek saniral, ni pa bilo izvedeno. Tudi sami krajanje so pred zimo cesto večkrat zalili, da jim led in zima ne bi povzročila še več škode. Prosimo za ogled terena in pripravo ustrezne sanacije.

##### **2. Tekoče vzdrževanje in krpanje lukenj na cestiščih. Potrebno bi bilo popraviti luknje na naslednjih cestnih odsekih na cestnem odcepu:**

- a) cestni odsek pri krajanu

b) cesta Marno Turje - to ki jo izpostavljamo tudi kot reklamacijo, vsako leto več lukenj, tudi ko se zakrpajo se luknje na istih mestih po par mesecih ponovno pojavijo.

c) cesta pri krajanu \_\_\_\_\_ - zaliti razpoke do sanacije dela odseka kjer je plaz

3. Pri sanaciji ceste in vodovarstvenega območja v Čreti smo Občino opozorili, da je potrebno ob zaključku del sanirati cestišče čez Ravne (makadamska cesta Turje – Čreta), da se uredi v prvotno stanje, saj smo opazili, da so tovornjaki od izvajalcev (AGM, Hidrotehnik) cestišče poškodovali. Cesta ni urejena, zato ponovno opozarjamo, da se naredi pregled ceste in se napiše dopis izvajalcem, da cesto uredijo v prvotno stanje.

4. Pri krajanu \_\_\_\_\_ je bil del cestišča saniran in asfaltiran v sklopu sanacije Črete po neurju. Vendar smo opazili, da se je asfalt tu položil zelo nestrokovno. Prosimo za pregled in ustrezno sanacijo.

#### **5. CESTNI JAŠKI:**

a) pri krajanu \_\_\_\_\_ - tu je potrebne ogled in odstranitev jaška, ker je nevarnost, da se z avtomobilom zapelješ v jašek.

b) zanima nas ali so se obcestni jaški na novem asfaltiranem cestišču pri krajanu \_\_\_\_\_ položili napačno, da so tako visoko iz cestišča. Kajti ob prvem pluzenju cestišča, bodo ti jaški vsi poškodovani in odkriti. Najmanj dva jaška sta postavljena tako visoko, en jašek pa je postavljen nižje. Prosimo, če preverite ali so se izvajalci pri postavitvi zmotili?

#### **6. POKOPALIŠČE TURJE:**

a) postavitve ograje okrog pokopališča, saj pozimi srne in druge živali uničujejo grobove in zasaditve na grobovih. Ta problem smo že izpostavljali lani in se obrnili na KSP Hrastnik, nato na lovsko družino, ampak nismo uspeli rešiti težav. Letos ponovno opažamo problem.

b) ureditev mrliške vežice in parkirišča pri cerkvi v Turju. Ureditev mrliške vežice smo že izpostavljali. Potrebno bi bilo preveriti glede lastništva zemlje pri cerkvi in zgradi manjši objekt s sanitarij ter parkiriščem.

c) preveritev lastništva zemljišča v globeli pod cerkvijo do krajana . . . saj je ta del zelo neurejen. V globeli so podrta drevesa, kamenje in smeti. Potrebno bi bilo namestiti mrežo in urediti brežino.

d) krajanji so nas tudi opozorili, da ko se poleti kosi trava po pokopališču se grobovi ne pazijo, zato so vsi polni trave. Prosimo da se izvajalca del opozori, da se del pokopališča kosi s kosilnico na koš.

7. Plan košnje pri spomeniku Turje in na igrišču pri šoli Turje. Prosimo Občino, da doda v plan dela, da se ta dva dela zemljišča kosijo mesečno oziroma po potrebi s strani pristojnih služb – javnih del.

8. Obnova talnih obeležb na igrišču Turje. Prosimo za izvedbo obnove talnih označb na igrišču pred šolo Turje.

9. Zanima nas ali mogoče, da bi se na cestišče v Turju napisalo cestna označba BUS, kjer avtobus pobira otroke. Namreč pri krajanu . . . nimamo avtobusne postaje in tu dnevno avtobus pobira otroke in se ustavlja na cesti. Ali je možno da se cestišča ustrezno označijo in bo tako bolj varno in še bolj pregledno za voznike in otroke.

10. Ureditev cestnega dovoza do šole Turje in ureditev intervencijske poti do gasilcev. Tu imamo problem z lastništvom zemljišča in do sedaj ni bilo možno urediti lažjega dovoza do obeh objektov. Prosimo za pregled ponovnega lastništva zemljišča, ker se je en del že urejalo. Ta predlog je podalo tudi prostovoljno gasilsko društvo Turje.

#### **11. PLAZOVI:**

a) Sanacija plaza v okviru neurja Kopitnik – Čreta. Tukaj predlagamo da se dela preverijo in opravi ponovni pregled. Svet KS tudi želi na vpogled projekt in z pristojnimi službami terenski ogled plazov.


b) Pregled še ostalih plazov v KS Turje – Gore s pristojnimi službami.

- 12.** Na nas se je obrnil krajan            in sicer zaradi problematike vode. Še vedno ni priključen na vodovodno omrežje... Prosimo, da se pri KSP Hrastnik preveri zakaj krajan ni priključen na omrežje.
- 13.** Pri spominku kjer imamo drogove za zastave bi bilo potrebno te drogove popraviti in zamenjati, saj jih je čas do dobra uničil.
- 14.** Problematika odvoza hlodovine. Kot krajan in svet KS opažamo, da prevozniki odvažajo hlodovino z zelo težkimi tovornjaki. S tem nam uničujejo cestišče na katerem se delajo luknje. Na Marnem je postavljen znak osna obremenitev 4 tone, ampak s tem težava ni rešena. Prosimo za pomoč pri reševanju problema, kako naj krajane in prevoznike prepričamo, da se les vozi do Marnega le s kamionom in na Marnem preložijo les še na prikolico. Krajane bi obvestili in seznanili s problemom na zboru krajanov. Poleg teh težkih kamionov nam cesto uničujejo tudi kamioni s peskom. Prosimo za pomoč in predlog reševanja problema.
- 15.** Zanima nas kako je s projektom kanalizacije na območju naše KS.
- 16.** Svet KS je sprejel sklep, da želi biti obveščen in prisoten pri delih, ki se bodo izvajala na območju KS. Tako, da se skupaj odločimo in dogovorimo katera dela se bodo izvajala kdaj in kako. Saj smo v preteklem letu zaznavali veliko del brez naše vednosti oziroma, smo stvari izvedeli preko medijev ali klicev krajanov.




Svet bo tudi določil gradbeni odbor, ki bo kot nadzorni prisoten na delovišču in bo izvajal nadzor.

17. V prilogi pošiljamo ponudbo za nakup vedra in omela za čiščenje prostorov v šoli Turje. In sicer prosimo, da izstavite naročilnico ponudniku BENT d.o.o. za nakup naslednji artiklov:

1 x vedro

MANUŠI ČISTILNI VOZIČKI								
1.	FIL7940CGB	VOZIČEK KING F	1,00 KOS	52,06	8,00%	47,90	22,00	58,43
		<p>Voziček King F se uporablja za profesionalno čiščenje tal pri majhnih površinah.</p> <p>Varnostni napis "SPOLZKA TLA" napisan na obeh straneh vozička.</p> <p>Voziček vsebuje: vedro z ročajem prostornine 15 litrov je na kolesih fi 50 ima ožemalnik na stenski potisk.</p> <p>Dimenzije: 43 x 29 x 71 cm višina Teža: 4,40 kg</p>						

2 x omelo, držalo in krpa

PROFESIONALNO BRISALO ZA ČIŠČENJE								
4.	FIL0008116AB	PLOŠČA KING F 40x11	1,00 KOS	18,39	8,00%	16,92	22,00	20,64
		<p>Plošča King F 40 x 11, proizvajalca Filmop se uporablja za čiščenje tal v kombinaciji s krpani z zavrhidi.</p> <p>Za izpiranje in ožemanje na robu je dovolj, da pritisnete z nogo na rdeči gumb, okvir zapre pri 180 ° C in prevleka bo ostala zaskrana na okvir.</p> <p>Če želite odkleniti umazano prevleko, preprosto odprite stranske zaščitne sponke.</p> <p>Okvir za pomivanje tal v celoti iz reciklirani plastike in odporen na udarce</p> <p>Gumb na vrhu plošče</p> <p>Univerzalni obroč omogoča uporabo katere koli ročaja s premerom, ki se lahko razikuje od 20. do 24. mm</p> <p>Opremljen z vrtljivo šabo za popolno mobilnost 360-stopinjskim</p> <p>Na voljo v velikostih 40x11 in cm.50x13</p>						
5.	FIL0010AM30015	DRŽALO ALU 1400mm FIL fi 23	1,00 KOS	4,16	8,00%	3,83	22,00	4,67
		<p>Držalo alu 140 cm, fi23 proizvajalca Filmop.</p>						
6.	FILB414/M	PREVLEKA KING F 40x13	1,00 KOS	6,12	8,00%	5,63	22,00	6,86
		<p>Prevleka king F 40cm se uporablja predvsem za mokro čiščenje v srednje / visoko umazanih tleh (v hotelih, hiše, pisarne, bolnišnice, itd) primerna za ožemanje z ožemalnikom.</p> <p>Lastnosti :</p> <p>Inovativna prevleka za mokro čiščenje brez lateksa.</p> <p>Več preja in lepši struktura preje zagotavlja več ulova umazanije.</p> <p>Njena izključna zanka zasnova pride v utarih in se steka daljnosežne robove in vogale.</p> <p>Dve luknji na jeziki za boljšo pritrditev na ploščo.</p>						

Skupaj zneso naročilo 122,77 EUR. Prejeta ponudba v prilogi.

Seja je bila zaključena ob 18:45 uri.

Zapisnikar:  
Tina Peklari

Predsednik:

Viljem Makek

